

-
13.INDUSTRIE PAPETIERE

13.1Préparation de pâte chimique

Cadmium et ses composés
Chloroforme
Cuivre et ses composés
Mercure et ses composés
Nickel et ses composés
Plomb et ses composés
Zinc et ses composés
<i>Chrome et ses composés</i>
<i>Fluoranthène</i>
<i>Naphtalène</i>

13.2 Préparation de pâte non chimique

Cadmium et ses composés
Chloroforme
Cuivre et ses composés
Mercure et ses composés
Nickel et ses composés
Pentachlorophénol
Zinc et ses composés
<i>Chrome et ses composés</i>
<i>Epichlorhydrine</i>
<i>Plomb et ses composés</i>

13.3 Fabrication de papiers/cartons

Nonylphénols
Cuivre et ses composés
Nickel et ses composés
Pentachlorophénol
Plomb et ses composés
Zinc et ses composés
<i>Chrome et ses composés</i>
<i>Fluoranthène</i>
<i>Naphtalène</i>
<i>Tributylphosphate</i>
<i>Toluène</i>
<i>cadmium</i>
<i>Mercure</i>
<i>Tributylétain cation</i>
<i>Monobutylétain cation</i>
<i>Dibutylétain cation</i>